




АВТОМОБИЛЬ

Volkswagen Tharu

ГОД

2023

ПРОБЕГ

104 000 км

НОМЕР ЛОТА

GL-CHE-8064

Что внутри отчёта

- ✓ Кузов, ЛКП и геометрия — толщиномер по панелям
- ✓ Двигатель, КПП, подвеска и тормоза
- ✓ Электроника, OBD-диагностика, ошибки
- ✓ Салон, пробег и следы эксплуатации
- ✓ Шины, стёкла, комплектность и ключи
- ✓ Фото и видео до оплаты остатка

50+**пунктов проверки**

Отчёт фиксирует состояние автомобиля на площадке в Китае. Итоговая проверка и фото — до оплаты.

Чек-лист проверки

Фрагмент отчёта. Полный отчёт — 50+ пунктов и фотоматериалы по каждому блоку.

БЛОК	ЧТО ПРОВЕРЯЕМ	СТАТУС
Кузов и ЛКП	Панели, зазоры, толщиномер, следы ремонта	ПРОВЕРЕНО
Геометрия	Силовые элементы, лонжероны, пороги	ПРОВЕРЕНО
Двигатель	Запуск, работа, течи, ошибки, навесное	ПРОВЕРЕНО
КПП и привод	Переключения, рывки, пыльники, кардан	ПРОВЕРЕНО
Подвеска	Стуки, люфты, амортизаторы, сайлентблоки	ПРОВЕРЕНО
Тормоза	Диски, колодки, суппорты, эффективность	ПРОВЕРЕНО
Электрика	OBD, ошибки, свет, мультимедиа, камеры	ПРОВЕРЕНО
Салон	Износ, запахи, ремни, сиденья, обшивка	ПРОВЕРЕНО
Пробег	Приборы, сервисные следы, износ	ПРОВЕРЕНО
Шины и стёкла	Протектор, год, трещины, сколы	ПРОВЕРЕНО
Комплектность	Ключи, документы, аксессуары	ПРОВЕРЕНО
Тест-драйв	Поведение на ходу, шумы, вибрации	ПРОВЕРЕНО



Итог

Автомобиль соответствует заявленным данным по кузову, пробегу и комплектации. Замечания фиксируются в отчёте с фото; итоговое решение — за покупателем.

Проверку выполнил: инспектор площадки · подпись

50+ ПУНКТОВ
ПРОВЕРЕНО

Дата: 28.10.2026